



# 2025

## NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes a Viernes de 10 a 14 hs.  
(Av. Gral. Paz 7576)

PREVENCIÓN DE DAÑOS  
**ANTES DE ROMPER O EXCAVAR**  
LA VEREDA, CONSULTÁ CON NOSOTROS  
LOS PLANOS DE LA RED DE GAS.



[tecnicagas@setubalcoop.com.ar](mailto:tecnicagas@setubalcoop.com.ar)

## PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES POR **MONÓXIDO DE CARBONO**

### 01

#### REVISAR ARTEFACTOS

Hacé revisar por un **gasista matriculado**, el correcto funcionamiento de artefactos, tirajes y conductos de ventilación.

Es un gas altamente venenoso que se genera por combustiones deficientes y que se propaga rápidamente en el aire.



**NO SE PUEDE VER, OLER NI ESCUCHAR. NO TIENE SABOR**

### 02

#### LA LLAMA SIEMPRE AZUL

Controlá que la **llama** de tus artefactos a gas sea **azul** y de geometría **uniforme**.

### 04

#### TIPOS DE ARTEFACTOS

En baños y dormitorios podés instalar solamente artefactos de **tiro balanceado** o radiador de agua.

### 03

#### COCINAS SEGURAS

Mantené las **hornallas limpias** de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores.

### 05

#### VENTILACIÓN PERMANENTE

Verificá que estén colocadas las **rejillas reglamentarias** de ventilación permanente. ¡No las tapes!

Revisar y controlar todos los artefactos con un **GASISTA MATRICULADO**.

No utilizar hornos y hornallas para calefaccionar, no arrojar plásticos, goma o metales al fuego, controlar respiraderos y ventilar diariamente el ambiente.

Síntomas de intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos, letargo, desmayos, alteraciones visuales.

LLAMAR A EMERGENCIA ante la sospecha de intoxicación.

#### ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Falta de suministro de gas y escapes en la vía pública

**0 800 4441400**

**+54 342 5687655**

Consultas y atención al asociado/a  **+54 342 5687630**